


Подставка под пароконвектомат



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подставка под пароконвектомат

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

1. Техническое описание

Подставки под пароконвектомат (далее Подставки) предназначены для установки конвекционных печей КЭП, КПП, ПКЭ на столешницу и размещения гастроемкостей (противней) на держателях полок.

Предприятие постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики

Ванны моечные с рабочей поверхностью КВМ-х/у выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель (х/у)	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Количество уровней
93/6	930	600	850	6
93/7	930	700	850	6
80/5	800	500	910	6
95/8	950	805	850	7

90/8	900	800	700	10
90/7	900	700	700	10
90/7 2	900	700	750	10
90/8 2	900	800	700	10
90/7	900	700	700	10
90/7 2	900	700	900	12

Таблица 2

Модель	Допустима нагрузка на столешницу	Допустимая нагрузка на полку
93/6	100	10
93/7	100	10
80/5	100	10
95/8	100	10
90/8	100	10
90/7	100	10
90/7 2	100	10
90/8 2	100	10
90/7	100	10
90/7 2	100	10

3. Требования по технике безопасности.

3.1. Внимание! Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим указанный в таблице 2.

4. Комплект поставки

1	Подставка под пароконвектомат	1 шт.
2	Нога регулируемая	4 шт.
4	Упаковка	1 шт.

5. Подготовка подставки к работе

После установки подставки на предусмотренное место необходимо проверить уровнем горизонтальное положение столешницы и при необходимости произвести регулировку ножек по высоте.

Для ухода за наружными поверхностями подставки рекомендуется применять чистящее средство для нержавеющей стали. Очищенные поверхности протрите сухой тряпкой.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Предприятие гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

6.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

6.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

6.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

7. Сведения о приемке

Подставка под пароконвектомат КШП –

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.